SIEMENS

Электронные устройства плавного пуска до 100 A 3RW3 SIRIUS 3R

Описание



Новое поколение электронных устройств

плавного пуска 3RW3 до 100 A SIRIUS 3R



Преимущество электронных пускателей 3RW3 по сравнению с устройствами прямого пуска прежде всего в том, что, уменьшая пусковой момент, они обеспечивают щадящий режим для двигателей и защиту блоков питания от опасных пиков благодаря снижению потребления тока во время запуска. Управление фазовой отсечкой блока 3RW3 сначала подает на двигатель пониженное напряжение. Затем напряжение плавно повышается, что делает излишним такие процессы, как, например, переключение со звезды на треугольник. После разгона двигатель работает от сетевого напряже-

ния. Таким образом, устройства плавного пуска 3RW3 являются настоящей альтернативой традиционным пускателям.

Полная совместимость устройств плавного пуска со всей программой SIRIUS

Пуск двигателей прямыми пускателями 3RA, либо пускателями с переключением со звезды на треугольник, или с помощью нового устройства 3RW3 по подключению и монтажу не различаются между собой. Это означает, что какой бы пускатель Вы ни выбрали, они все комбинируются с предохранительными и разъединительными устройствами программы SIRIUS™.

Оптимальная настройка

Различие между элек-

тронными расцепителями

и обычными заключается

в возможности оптимальной настройки для всех видов приводов. При помощи трех потенциометров можно изменять время разгона, напряжение запуска и время выбега. Благодаря специальному программному обеспечению время разгона регулируется по прогрессии, т.е. его значения в обычном диапазоне настраиваются с особой точностью.

Плавный разгон и выбег

Устройства обладают не только возможностью пуска с уменьшением пускового момента, но и благодаря наличию функции выбега исключают резкую остановку привода при отключении двигателя.

Встроенные шунтирующие контакты

Наличие встроенных шунтирующих контактов делает излишним применение внешних шунтирующих контакторов. Мощность потерь плавного пускателя т.о. снижается до минимума.

Быстрое построение пусковой комбинации

С помощью специального соединительного модуля устройства плавного пуска электрически и механически оптимально стыкуются с силовыми выключателями ЗRV. В пусковых комбинациях с предохранителями непосредственно к пускателю можно подключать реле защиты от тепловой перегрузки ЗRU или электронные реле защиты ЗRB.

Надежность и функциональность

Благодаря двухфазному управлению на всем протяжении разгона поддерживаются минимальные значения тока. В электронных устройствах плавного пуска благодаря непрерывному регулированию напряжения отсутствуют броски тока, неизбежные для обычных контакторов со схемой «звезда - треугольник». Кроме того, благодаря специальной функции управления силовыми полупроводниками, автоматически исключаются переходные пики тока («броски») при каждом включении.

Сравнение с контакторами «звезда - треугольник»

Пусковая комбинация с переключением со звезды на треугольник почти в 3 раза шире. Если пускатель на 22 кВт со схемой «звезда - треугольник» имеет ширину 3x55 = 165 мм, то устройство плавного пуска занимает всего 1х55 мм. И объем кабельных соединений устройств плавного пуска с двигателями в 2 раза меньше, чем при использовании традиционных контакторов: 3 кабеля вместо 6.


Принадлежности

Дополнительный вентилятор, устанавливаемый на защелках в нижней части кожуха плавного пус-

кателя, дает возможность ставить пускатель с любом положении и еще раз увеличить и без того высокую частоту коммутаций. В типоразмерах S2 и S3 можно поставить дополнительные крышки для рамочных клемм, закрыв тем самым концы кабеля от прикосновения. Для подключения пускателей типоразмера S3 с помощью кабельных наконечников или к шинам имеются и другие крышки.

Особенности исполнения

Встроенные блок-контакты «самоудержание» и «конец разгона» в габаритах от S0 до S3 дают дополнительные преимущества в управлении. Сигнал самоудержания при управлении выдается на блокировку простым нажатием кнопки «вкл.» или «откл.». При выдаче сигнала «конец разгона», например, в схеме управления насосами могут включаться клапаны, начинающие перекачку.



Два исполнения для широкой области применения

Электронные устройства плавного пуска поставляются в двух исполнениях. Устройства в стандартном исполнении (типоразмеры от S00 до S3) выполняют функции плавного пуска и плавного выбега с тремя регулируемыми параметрами (время разгона t_{Ron} , пусковое напряжение U_S и время выбега t_{Roff}). Специальный вариант управления двигателями Даландера имеет в отличие от вышеописанного 2 функции плавного пуска. Через разделенные входы выбирается одна из двух функций.

При помощи потенциометров могут регулироваться значения времени разгона t_{R1} и t_{R2} . Пусковое напряжение U_S действительно для обеих функций.

| Технические данные | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|------------|--------------------|----------------|--|--|--|
| Блоки управления | | 3RW31.B 0 . | | 3RW31.B 1 . | | | | |
| Номин. напряж. управл. | В | UC 24 | | UC 110 - 230 | | | | |
| Номин. ток управления | мА | Около 50 | | Около 25-20 | Около 25-20 | | | |
| Номин. частота | Гц | 50/60 ± 10%/DC | | 50/60 ± 10%/D | 50/60 ± 10%/DC | | | |
| Силовая электроника | | 3RW3 | | | | | | |
| Расч.рабочий ток I _e (AC 53 b) | | S00 | S0 | S2 | S3 | | | |
| При 40°C | Α | 6/9 | 12,5/16/25 | 32/38/45 | 63/75/100 | | | |
| При 50°C | Α | 5/8 | 11/14/21 | 27/32/38 | 54/64/85 | | | |
| При 60°C | Α | 4/7 | 9/12/18 | 23/27/32 | 46/54/72 | | | |
| Мощность потерь Вт | | 7/9 | 11/12/18 | 19/23/29 | 22/27/40 | | | |
| при раб. токе (40°C) | | | | | | | | |
| 10 пусков/час.; 50 % коэффициент нагрузки | | | | | | | | |
| Пуск. ток/ макс. время разгона | $% I_{\rm e}/{ m ce} \kappa.$ | 250/2 | 300/2 | 300/3 | 300/4 | | | |
| Допустимая температура окруж. | °C | -2 | 25–60 | | | | | |
| | | 3RW31.B. 4 | | 3RW31.B. 5 | | | | |
| Диапазон рабочих напряжений | В | 200-460 (± 109 | %) | 460-575 (± 109 | %) | | | |
| Расчетная частота | Гц | 50/60 ± 10% | | | | | | |

Таблицы для подбора пускателей

Указанные значения мощности двигателя являются ориентировочными. При выборе устройства плавного пуска решающим является расчетный ток.

| Двига | гели NEMA пр | и макс. темпе | ратуре окруж | кающей среды 5 | 0°C | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|--|------------------------------|-----------------------------|
| Типо- размер | | Мощн. двигат. при 460 В в л.с | Расч. ток аппарата в А | Заказной № | Мощн. двигат. при 575 В в л.с | Расч. ток аппарата в А | Заказной № |
| S00 | 0.5 | 1.5 | 4.8 | 3RW30 14-1CB.4 | 1.5 | 11 | 3RW30 24-1AB.5 |
| S00 | 0.75 | 2 | 4.8 | 3RW30 14-1CB.4 | 2 | 11 | 3RW30 24-1AB.5 |
| S00 | 1 | 3 | 4.8 | 3RW30 14-1CB.4 | 3 | 11 | 3RW30 24-1AB.5 |
| S00 | 1.5 | - | 7.8 | 3RW30 16-1CB.4 | 5 | 11 | 3RW30 24-1AB.5 |
| S00 | 2 | 5 | 7.8 | 3RW30 16-1CB.4 | 7.5 | 11 | 3RW30 24-1AB.5 |
| S0 | 3 | 7.5 | 11 | 3RW30 24-1AB.4 | 10 | 11 | 3RW30 24-1AB.5 |
| S0 | 3 | 10 | 14 | 3RW30 25-1AB.4 | 10 | 14 | 3RW30 25-1AB.5 |
| S0 | 5 | 15 | 21 | 3RW30 26-1AB.4 | 15 | 21 | 3RW30 26-1AB.5 |
| S2 | 7.5 | 20 | 27 | 3RW30 34-1AB.4 | 25 | 27 | 3RW30 34-1AB.5 |
| S2 | 10 | 20 | 32 | 3RW30 35-1AB.4 | 30 | 32 | 3RW30 35-1AB.5 |
| S2 | 10 | 25 | 38 | 3RW30 36-1AB.4 | 30 | 38 | 3RW30 36-1AB.5 |
| S3 | 20 | 40 | 54 | 3RW30 44-1AB.4 | 50 | 54 | 3RW30 44-1AB.5 |
| S3 | 20 | 40 | 64 | 3RW30 45-1AB.4 | 60 | 64 | 3RW30 45-1AB.5 |
| S3 | 30 | 60 | 85 | 3RW30 46-1AB.4 | 75 | 85 | 3RW30 46-1AB.5 |
| | ние к заказным но ние управляющего | мерам, разряд 11: о напряжения | UC 24 B UC 110-230 B | ↑ 0 1 | | | î 0 1 |
| | | двумя значен гуре окружаю | | ы вращения (дво 50°C | ойное переклі | очение полк | осов) |
| Типо- размер | Мощн. двиг. | Мощн. двиг. при 460 В в л.с | Расч. ток аппарата в А | Заказной № | *прибл мощн. двиг. при 575 В в л.с | Расч. ток аппарата в А | Заказной № |
| S0 | 3 | 7.5 | 11 | 3RW31 24-1CB14 | 10 | 11 | 3RW31 24-1CB1 |
| | 3 | 10 | 14 | 3RW31 25-1CB14 | 10 | 14 | 3RW31 25-1CB1 |
| S0 | | | | | | | |
| S0 S0 | 5 | 15 | 21 | 3RW31 26-1CB14 | 20 | 21 | 3RW31 26-1CB1 |
| | | 15 | 21 | 3RW31 26-1CB14 | 20 | 21 | 3RW31 26-1CB1 |
| S0 | 5 | - | | | - | | 3RW31 26-1CB1 |
| S0 <mark>Двига</mark> Типо- | 5 | - | | ЗRW31 26-1СВ14 пературе окружа Заказной № | - | 40 °C Расч. ток | 3RW31 26-1CB1 Заказной № |


| Двигатели МЭК (IEC) при максимальной температуре окружающей среды 40 °C | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| Типо- размер | Мощн. двиг. 230 В в кВт | Мощн. двиг. при 400 В в кВт | Расч. ток аппарата в А | Заказной № | Мощн. двиг. при 500 В в кВт | Расч. ток аппарата в А | Заказной № |
| S00 | 0.55 | 1.1 | 6 | 3RW30 14-1CB.4 | 1.5 | 12.5 | 3RW30 24-1AB.5 |
| S00 | 0.75 | 1.5 | 6 | 3RW30 14-1CB.4 | 2.2 | 12.5 | 3RW30 24-1AB.5 |
| S00 | 1.1 | 2.2 | 6 | 3RW30 14-1CB.4 | 3 | 12.5 | 3RW30 24-1AB.5 |
| S00 | 1.5 | 3 | 6 | 3RW30 14-1CB.4 | 4 | 12.5 | 3RW30 24-1AB.5 |
| S00 | 2.2 | 4 | 9 | 3RW30 16-1CB.4 | 5.5 | 12.5 | 3RW30 24-1AB.5 |
| S0 | 3 | 5.5 | 12.5 | 3RW30 24-1AB.4 | 7.5 | 12.5 | 3RW30 24-1AB.5 |
| S0 | 4 | 7.5 | 16 | 3RW30 25-1AB.4 | 11 | 16 | 3RW30 25-1AB.5 |
| S0 | 5.5 | 11 | 25 | 3RW30 26-1AB.4 | 15 | 25 | 3RW30 26-1AB.5 |
| S2 | 7.5 | 15 | 32 | 3RW30 34-1AB.4 | 18.5 | 32 | 3RW30 34-1AB.5 |
| S2 | 11 | 18.5 | 38 | 3RW30 35-1AB.4 | 22 | 38 | 3RW30 35-1AB.5 |
| S2 | 15 | 22 | 45 | 3RW30 36-1AB.4 | 30 | 45 | 3RW30 36-1AB.5 |
| S3 | 18.5 | 30 | 63 | 3RW30 44-1AB.4 | 37 | 63 | 3RW30 44-1AB.5 |
| S3 | 22 | 37 | 75 | 3RW30 45-1AB.4 | 45 | 75 | 3RW30 45-1AB.5 |
| S3 | 30 | 45 | 100 | 3RW30 46-1AB.4 | 55 | 75 | 3RW30 45-1AB.5 |
| S3 | - | 55 | 100 | 3RW30 46-1AB.4 | 70 | 100 | 3RW30 46-1AB.5 |
| | | омерам, разряд 11 | | 1 | | | 1 |
| Управляющее напряжение | | | UC 24 B UC 110-230 B | 0 1 | | | 0 1 |

Двигатели МЭК (IEC) с двумя значениями частоты вращения (двойное переключение полюсов) при макс. температуре окружающей среды 40 °C

| Типо- размер | Мощн. двиг.* при 230 В в кВт | *Мощн. двиг. при 400 В в кВт | Расч. ток аппарата в А | Заказной № | *Мощн. двиг. при 500 В в кВт | Расч. ток аппарата в А | Заказной № |
|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------|----------------|
| S0 | 3 | 5.5 | 12.5 | 3RW31 24-1CB14 | 7.5 | 12.5 | 3RW31 24-1CB15 |
| S0 | 4 | 7.5 | 16 | 3RW31 25-1CB14 | 11 | 16 | 3RW31 25-1CB15 |
| S0 | 5.5 | 11 | 25 | 3RW31 26-1CB14 | 15 | 25 | 3RW31 26-1CB15 |

^{*} Указывается соответствующая максимальная мощность





Индикация рабочего состояния

Регулировка времени разгона. Большая прогрессия диапазона регулировки, обеспечивает точную настройку, от 0 до 20 сек

Регулировка пускового напряжения в диапазоне от 40 до 100% от U_N . Возможен плавный пуск с минимальным стартовым напряжением, даже почти прямой пуск.

Регулировка времени выбега в диапазоне от 0 до 20 сек. При работе с двигателями Даландера регулировка второго значения времени разгона.

Сигнализация о рабочих состояниях «Самоудержание» и «Конец разгона».

Siemens рядом с Вами.

Низковольтная коммутационная аппаратура

Позвоните нам!

ООО SIEMENS-Россия

117071 **Москва**, ул. Малая Калужская, 17 Департамент "Техника автоматизации и приводы"

Телефон: 095/737 21 86 Факс: 095/737 23 99

E-mail: am@nka.ru

191186 Санкт-Петербург

Набережная реки Мойки, 36

Телефон: 812/324 82 15 812/324 82 53

Факс: 812/315 36 21 E-mail: vb@nka.ru

620146 Екатеринбург

Телефон: 3432/43 92 56, 28 93 38

Факс: 3432/43 92 82 E-mail: vld@etel.ru

665832 Ангарск

Телефон: 3951/53 50 18 Факс: 3951/53 50 18 E-mail: siemens@ irmail.ru

690091 Владивосток

Телефон: 4232/40 81 86, 46 66 37

Факс: 4232/46 66 37

E-mail: acros@ mail.primorye.ru

350010 Краснодар

Телефон: 8612/54 92 95 Факс: 8612/54 92 95 E-mail: siemens@kuban.net

Представительство SIEMENS AG

443093 Самара

Телефон: 8462/41 99 11, 41 99 09

Факс: 8462/41 99 10

E-mail: siemens@transit.samara.ru

Беларусь

220012 Минск, ул. Сурганова, 24

Телефон: 0172/32 76 30 Факс: 0172/85 77 12

E-mail: Wladimir.Koval@sis.com.by

614007 Пермь

Телефон: 3422/16 82 40 Факс: 3422/16 03 21 E-mail: mlft@pi.ccl.ru

460065 Уфа

Телефон: 3472/42 24 71 Факс: 3472/64 82 43 E-mail: siemens@anrb.ru

404111 Волжский

Телефон: 8443/27 12 08 E-mail: vpa@mtts-voljsky.ru

660049 Красноярск

Телефон: 3912/65 2719, 65 27 25

Факс: 3912/65 27 25

E-mail:

malashin@scn.ru/dedovetc@online.ru

Тел.: (095) 737-1000/2441 /2186 /2339

Издано департаментом «Техника автоматизации и приводы» ООО Сименс



http://www.nka.ru

Факс: (095) 737-2399